
Опасное напряжение ~220В
К аккумуляторной батарее
ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ
РОКОТ-4
ТЕСТ
FU3 1A
X1
~220 В
~220 В
X2
ЛВК
УПРТ
ЛПИТ
ПУ
НСП
X3
ЛО2 пост
ЛО1 пост
ЛО1
Линия оповещения 1 (ЛО 1)
АС-2
Rок
Внешний резервный источник питания 12 В, 2А
+12В
(ПКП) контроль исправности системы оповещения
ПС
Линия управления оповещением - ПУ (контакты реле или "открытый коллектор")
3,9 кОм
5,6 кОм
5,6 кОм
3,9 кОм
Линия управления трансляцией - УПРТ (контакты реле или "открытый коллектор")
Линия оповещения 2 (ЛО 2)
АС-2