


## Инструкция по разделке кабеля под штекер RJ-45 для подключения ВПУ-4 к ПУО «Октава-80Ц»

1. Для подключения ВПУ-4 к ПУО «Октава-80Ц» на расстояние до 50 м использовать кабель UTP 4x2x0,5 cat.5e.
2. При разделке кабеля необходимо соблюдать парность витых проводов кабеля.
3. При неправильной разделке возможны искажения или отсутствие сигнала, а несоответствие сигналов контактам штекера может привести к выходу устройства из строя.
4. При использовании дополнительной розетки указанные правила должны также соблюдаться.

### Схема подключения штекера RJ-45

#### Штекер RJ-45

| Контакт | Цепь      |
|---------|-----------|
| 1       | Общий     |
| 2       | Общий     |
| 3       | Зв.вх. +  |
| 4       | Зв.вх. -  |
| 5       | Общий     |
| 6       | Пит. +    |
| 7       | Увыб.зоны |
| 8       | Общий     |



Кабель UTP 4x2x0,5 cat.5e

